

Инструкция по выбору модели

T2000	-A4	-0...4-60	-B	-1.5	-P	-G	-1.0
	A	B	C	D	E	F	G
A	Выход		A4=4...20 мА; V05=0.5...4.5 В; V0=0...5 В; V10=0...10 В				
B	Диапазон измерения						
C	Единицы измерения		K=КПа; M=МПа; P=psi; B=бар				
D	Точность		0.5=0.5% Полной Шкалы; 1=1% Полной Шкалы				
E	Электрическое подключение		P=Packard, D=DIN43650C, M=M12; C= Кабель				
F	Подключение давления		G=G1/4; N=NPT1/4; R=R1/4; U=7/16-20UNF; M=M20×1.5; N2=NPT1/2; G2=G1/2; R2=R1/2				
G	Длина кабеля (м)						